



Zdj. nr 1 Widok frontu budynku (strona północna).



Zdj. nr 2. Widok części dachu uniesionej w trakcie wybuchu.

*Handwritten signature*



Zdj. nr 3. Szczegóły wykonanego podparcia krokwi dachowych.



Zdj. nr 4. Odkrywka stropu.



Zdj. nr 5. Ślepa podłoga na wsuwkę + zerwane połączenie belek stropu z krokwiemi i wzmocnienie nakładkami stropu.



Zdj. nr 6. Stan polepy.

*Handwritten signature or mark.*



Zdj. nr 7. Stan polepy.



Zdj. nr 8. Stan belek stropowych.

*J. J.*



Zdj. nr 9. Stan belek stropowych i wykonane wzmocnienia.



Zdj. nr 10. Stan belek stropowych i wykonane wzmocnienia.

*Handwritten signature*



Zdj. nr 11. Stan belek stropowych i wykonane wzmocnienia.



Zdj. nr 12. Podwieszenie belki stropowej.

*Flakl.*



Zdj. nr 13. Ściana międzylokalowa.



Zdj. nr 14. Ściana komina.

*Handwritten signature or mark.*



Zdj. nr 15. Odkrywka fundamentu i stan belki podwalinowej.



Zdj. nr 16. Odkrywka belki oczepowej i końcówki belki stropowej.

*Flakt.*





Zdj. nr 17. Ściany i strop podpiwniczenia.



Zdj. nr 18. Stan ścian podpiwniczenia.

*J. H.*